

Povinné kontroly těsnosti tepelných čerpadel a klimatizací od 1.1.2017

Od **1. ledna 2017** přibyla pro majitele tepelných čerpadel a klimatizací nová povinnost. Jedná se o provádění **každoroční kontroly těsnosti a vedení tzv. Evidenční knihy.**

Evidenční kniha.

Z nové povinnosti vyplývá, že

- za provádění kontrol a vedení evidenční knihy zodpovídá vždy provozovatel zařízení bez ohledu na to, zda je zařízení v domácnosti či v komerčních prostorách.
- Kontrolu tepelného čerpadla či klimatizace musí vždy provádět odborná firma.
- Povinnost nechat provádět kontroly a vést evidenční knihu se od 1. 1. 2017 týká těch zařízení, které obsahují minimálně 5 tun ekvivalentu skleníkového plynu CO₂.

V praxi to znamená, že si každý uživatel zařízení s chladivem typu R410A u klimatizací a tepelných čerpadel s obsahem vyšším, než 2,3kg chladiva, zajistí odbornou firmu, která mu provede kontrolu těsnosti. Kontrolu zapíše a potvrdí do Evidenční knihy, kterou musí mít každé takové zařízení, které spadá do uvedené kategorie. U ostatních zařízení s jiným typem chladiva se tato hranice zjišťuje přepočtem ekvivalentu CO₂. provádění těchto činností bude příslušný orgán kontrolovat.

Naše firma zajišťuje v této problematice kompletní servis.

- Provádíme revize klimatizací a tepelných čerpadel
- Vypočítáme Vám ekvivalent CO₂, podle kterého zjistíte, zda spadáte do skupiny, která podléhá tomuto nařízení.
- Vypracujeme Vám Evidenční knihu, do které přidáme každoročně záznamy z provedené kontroly.

Povinná kontrola těsnosti a vystavení Evidenční knihy jsou činnosti, které jsou zpoplatněny. Na druhé straně. Nesplnění této povinnosti může v případě kontroly znamenat vysokou pokutu!

Volejte, pište.